ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO DEL POTENZIOMETRO LANDIS ASZ SU MOTORIDUTTORE CONECTRON TIPO LKS 310

- Fissare il perno dato a corredo su potenziometro.
- Fissare il potenziometro su una colonnetta del servomotore con una vite data a corredo.
- Portare il potenziometro a zero ohm con servomotore a zero gradi e fissare il perno precedentemente montato su potenziometro con la seconda vite data a corredo sull'albero del servomotore.

MATERIALE PER MONTAGGIO SU LKS 310

Potenziometro ASZ 12.733

n° 1 perno

n° 2 viti da M3

2915068