

COPERTURA RACCORDI INFERIORE

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio.

A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

⚠ Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.

⚠ Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

Il kit è composto da	Q.tà
1 Copertura inferiore	1
2 Supporto magnete sx	1
3 Supporto magnete dx	1
4 Ventosa magnetica	2
5 Vite autoformante 3 x 12 (A)	1
6 Vite autoformante 3.5 x 12 (B)	1
7 Foglio istruzioni	1

HYDRAULIC CONNECTION COVER

These instructions are an integral part of the installer manual on which the accessory is installed.

See the manual for the GENERAL WARNINGS, GENERAL SAFETY DEVICES.

⚠ Before carrying out any operation, first disconnect the electric power supply to the boiler.

⚠ The accessory must be installed by professional qualified personnel.

The kit is composed of

	Q.ty
1 Lower hydraulic cover	1
2 Left magnet holder	1
3 Right magnet holder	1
4 Magnetic suction cup	2
5 3 x 12 self tapping screw (A)	1
6 3.5 x 12 self tapping screw (B)	1
7 Instructions sheet	1

OBUDOWA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH


Niniejsza instrukcja stanowi integralną część instrukcji do urządzenia, do którego ma być zamontowane akcesorium. Patrz instrukcja OGÓLNE OSTRZEŻENIA, OGÓLNE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA.

⚠ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy najpierw odłączyć zasilanie elektryczne kotła.


⚠ Instalacja musi być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Zawartość zestawu:

	Ilość
1 Dolna obudowa przyłączy	1
2 Lewy uchwyt magnetyczny	1
3 Prawy uchwyt magnetyczny	1
4 Przyssawka magnetyczna	2
5 Wkręt samogwintujący 3 x 12 (A)	1
6 Wkręt samogwintujący 3.5 x 12 (B)	1
7 Instrukcja	1




I



⚠ Avvitare completamente le viti (A), quindi sviarle di un quarto per garantire l'allineamento dei magneti sulla lamiera.

⚠ Fully tighten the screws (A), then unscrew them by a quarter to ensure the alignment of the magnets on the sheet metal.

⚠ Należy całkowicie dokręcić śruby (A), a następnie odkręcić je o jedną czwartą, aby zapewnić wyrównanie magnesów.



Dimensioni caldaia (L=400 - P=275)
Boiler dimensions (L=400 - P=275)
Wymiary kotła (L=400 - P=275)

Dimensioni caldaia (L=420÷470 - P=275)
Boiler dimensions (L=420÷470 - P=275)
Wymiary kotła (L=420÷470 - P=275)

